




WestfalenGas

Conneo. Schnell wechseln ist ganz leicht.

Vor der erstmaligen Benutzung muss der Conneo-Adapter **einmalig** mit dem Schlauch, durch den das Gas in den Motor des Gabelstaplers gelangt, verbunden werden:

- 1** Zunächst die Überwurfmutter auf das Gewinde des Adapters stülpen.



- 2** Anschließend die Mutter festdrehen. Achtung Linksgewinde! Das System ist nun einsatzbereit.

